



MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1 PSL. IŠ 5

1. IDENTIFIKACIJA

Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams:

GAMINTOJAS:

„Immucor GTI Diagnostics, Inc.“

20925 Crossroads Circle

Waukesha, WI 53186 USA (JAV)

Gamintojos kontaktinis tel. numeris +1-855-IMMUCOR

(+1-855-466-8267)

Po įprastinių darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis:

kreipkitės į vietinę skubios prieglaudos tarnybą

ĮGALIOJASIS ATSTOVAS:

„Immucor Medizinische Diagnostik GmbH“

Robert-Bosch-Strasse 32

63303 Dreieich, Vokietija

Katalogo Nr.	PRODUKTO PAVADINIMAS	Produkto elementai			
		Teigiamos kontrolinės granulės	Konjugato koncentratas	Praplovimo buferis	Komplemento serumas
265400, 265400R	LIFECODES C3d Detection	24µL	1200µL	30mL	2 x 360µL

NAUDOJIMO PASKIRTIS: laboratoriniai tyrimai. Daugiau informacijos pateikta produkto informaciniame lapelyje LC1495CELT.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikacija:

Teigiamos kontrolinės granulės, Konjugatas, Praplovimo buferis

Sudėtyje yra 0,1 % natrio azido.

2.2 Ženklinimas:

Labai nuodingas prarijus (4 kategorija) H302

Ženklinimas

Visi rinkinio komponentai



Įspėjantysis tekstas (GHS)

GHS07

Atsargiai

Apie pavojų informuojantis tekstas (GHS):

H302 – Kenksminga prarijus

Apie apsaugos priemones informuojantis tekstas (GHS):

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti

P281 Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones

P301 + P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją



MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

2 PSL. IŠ 5

3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDĖTINES DALIS

<u>SUDĖTINĖS DALYS</u>	<u>CAS NUMERIS</u>	<u>KONCENTRACIJA</u>	<u>KLASIFIKACIJA</u>
TEIGIAMOS KONTROLINĖS GRANULĖS, KONJUGATAS, PRAPLOVIMO BUFERIS			
Natrio azidas	26628-22-8	0,1 %	Ūmus toksiškumas prarijus – 2 KAT.; H300 Ūmus toksiškumas vandens aplinkai – 1 KAT.; H400 Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai – 1 KAT.; H410

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus:

- išneškite (išveskite) nukentėjusį asmenį į gryną orą
- netekus sąmonės: stebėkite, kad būtų laisvi kvėpavimo takai ir nukentėjusysis kvėpuotų
- jei atsiranda kvėpavimo sutrikimų, kreipkitės į gydytoją / medicininės pagalbos

Nurijus:

- NEBANDYKITE sukelti vėmimo, nebent taip daryti nurodytų medicinos personalas
- niekuomet sąmonės netekusiame asmeniui neduokite ko nors nuryti per burną
- neduokite nieko gerti (net nedaug)
- nedelsdami kreipkitės į gydytoją / medicininės pagalbos

Patekus į akis:

- nedelsdami bent 15 minučių gausiu kiekiu vandens plaukite akis, kartais pakeldami viršutinius ir apatinius akių vokus
- nenaudokite neutralizuojančių medžiagų
- nedelsdami kreipkitės į gydytoją / medicininės pagalbos

Patekus ant odos:

- nušluostykite paveiktą vietą ir plaukite ją mažiausiai 15 minučių gausiu kiekiu muilo ir vandens
- nusiimkite užterštus drabužius ir batus
- kreipkitės medicininės pagalbos
- prieš naudojimą išplaukite drabužius ir batus

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Užsidegimo taškas: nėra duomenų

Savaiminio užsidegimo temperatūra: nėra duomenų

Gaisro ir sproginimo pavojus: nėra duomenų

Gesinimo priemonės: naudokite tinkamas plintančiam gaisrui gesinti skirtas priemones: sausas chemines medžiagas, anglies dvideginio gesintuvus, vandenį arba įprastas gesinimui skirtas putas.

Specialiosios gaisro gesinimo procedūros: Dėvėkite tinkamas asmeninės apsaugos priemones. Gaisrą patys gesinkite tik jei esant tinkamai tam parengti. Iš gaisro zonos pašalinkite tarą su medžiagomis, jei tai galima atlikti saugiai. Atvėsinkite tarą vandeniu. Vandeniui blokuokite liepsnai galimybę plisti.

Neįprasti gaisro ir sproginimo pavojai. Venkite įkvėpti garų ar dulkių. Pasisukite vėjo pūtimo kryptimi.

Kenksmingi yrančio produkto elementai. Nenustatyti.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Veiksmai, kurių būtina imtis produktui ištekėjus ar išsipylus. Nelieskite produkto. Jei galite, sustabdykite produkto tekėjimą nesukeldami papildomo pavojaus sau ar kitiems. Izoliuokite teritoriją ir blokuokite įėjimą. Surinkite išsipylusias medžiagas, o surinkimui naudotas priemones sudėkite į specialiai tam skirtą indą, kurį vėliau būtina tinkamai pašalinti. Dezinfekuokite zoną tinkamomis ir patvirtintomis priemonėmis. Uždenkite zoną popieriniais rankšluosčiais ir padenkite zoną dezinfekcine priemone. Švariai ir sausai iššluostykite zoną. Visas medžiagas surinkimui naudotas priemones surinkite ir pašalinkite laikydamiesi vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Išplaukite ir (arba) išvalykite naudotus drabužius ir įrangą.



MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

3 PSL. IŠ 5

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimas. Teritorijose, kur naudojamas produktas, draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Taip pat patalpose, kuriose sandėliuojamos cheminės medžiagos negalima naudoti kosmetika. Laikykitės įprastų higienos standartų. Medžiagas šalinkite laikydamiesi vietinių reikalavimų. Pašalinkite ir išvalykite užterštus drabužius. Su tara elkitės ir ją atidarinėkite atsargiai.

Sandėliavimas. Medžiagas laikykite sandarioje taroje. Laikykitės vietinių reikalavimų. Laikykite toliau nuo šilumos šaltinių, degių medžiagų, rūgščių ir metalų. Sandėliavimo temperatūra: žr. etiketę. Saugokite nuo kontakto su atviromis žaizdomis ar kūno skysčiais. Laikykitės šalies ir vietinių reikalavimų.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

Inžinerinės priemonės. Pasirūpinkite pakankamo galingumo ventiliacijos sistema (bendraja ir (arba) vietinio ištraukimo), kuri užtikrintų saugią darbo aplinką (tinkamą oro ir medžiagų koncentraciją).

Akių ir veido apsauga. Naudokite specialiai nuo cheminių medžiagų apsaugoti skirtus akinius ir (arba) visą veidą dengiančią apsauginę kaukę. Darbo zonoje įrenkite fontano tipo vandens čiaupą ir greitą nuplovimo patalpas.

Odos apsauga. Dirbant su šia medžiaga būtina dėvėti chalata, prijuostę arba laboratorinį švarką. Dirbant su medžiaga ir (arba) galimai užterštais paviršiais, būtina mūvėti apsaugines pirštines.

Kvėpavimo takų apsauga. Patalpose, kuriose OSHA / ACGIH nustatyta ore sklindančių medžiagos dalelių koncentracija gali būti viršyta, būtina naudoti OSHA / ACGIH patvirtintas kvėpavimo kaukes.

Kitos (bendrosios) apsaugos priemonės. Vietose, kur galimas didelis užkrečiamų medžiagų kiekis, būtina naudoti gaubtus, chirurgines kepurėles, apsauginiu batus, ir batų uždangalus.

Cheminė medžiaga / komponentas	TLV/NIOSH REL	OSHA PEL
Natrio azidas (kaip NaN ₃)	0,3 mg/m ³ ACGIH TLV-CL	Neišvardyta
Natrio azidas (kaip HN ₃)	0,1 ppm	Neišvardyta

Ankščiau pateiktoje lentelėje pateikti duomenys iš NIOSH kišeninio vadovo apie cheminius pavojus, 2010 m.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Išvaizda (fizinė būsena, spalva ir kt.):	Visi rinkinio komponentai: skystis	Kvapas:	nėra duomenų
Kvapo riba:	nėra duomenų	pH:	nėra duomenų
Tirpimo / stingimo taškas:	nėra duomenų	Pirminio virimo taškas ir diapazonas:	nėra duomenų
Užsidegimo taškas:	nėra duomenų	Garavimo greitis:	nėra duomenų
Degumas (kietos būsenos, dujų):	nėra duomenų	Garų tankis:	nėra duomenų
Garų slėgis:	nėra duomenų	Tirpumas:	nėra duomenų
Santykinis tankis:	nėra duomenų	Skilimo koef.: n-oktanolis / vanduo	nėra duomenų
Skilimo koeficientas: n-oktanolis / vanduo	nėra duomenų	Viršutinė / apatinė užsidegimo ar sprogdimo ribos:	nėra duomenų
Skilimo temperatūra:	nėra duomenų		

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS

Cheminis stabilumas:	stabili
Vengtinios sąlygos:	laikykite toliau nuo metalų ir rūgščių
Nesuderinamumas:	halogeninis angliavandenilis, metalai, rūgštys, rūgščių chloridai
Kenksmingi yrančio produkto elementai:	dideli kenksmingų medžiagų kiekiai yrant produktui nesusidaro
Kenksminga polimerizacija:	nevyksta
Galimai pavojingos reakcijos:	nenustatytos

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA



MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

4 PSL. IŠ 5

Ūmus poveikis: kenksminga prarijus. Produktas gaminamas iš žmogaus kraujo, todėl turi būti priskiriamas prie ligas galinčių pernešti produktų. Akis, odą ir kvėpavimo takus dirginančios medžiagos. Medžiagų koncentracija, viršijanti profesinio poveikio ribas (OEL), gali turėti neigiamą poveikį nervinei sistemai.

Lėtinis poveikis: nėra duomenų.

Kancerogeninės medžiagos: neklasifikuojama

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Medžiaga kenksminga vandens organizmams, vandens aplinkoje gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį. Saugokite nuo grunto ar vandens užteršimo. Medžiagas šalinkite laikydamiesi vietinių reikalavimų.

Toksiškumas vandens organizmams

Natrio azidas: -LC50 (96 val.):	0,8 mg/l (VAIVORYKŠTINIAMS UPĖTAKIAMS)
-LC50 (96 val.):	0,7 mg/l (MELŠVAŽIAUNIAMS SAULEŠERIAMS)
-LC50 (96 val.):	9,0 mg/l (ŠONIPLAUKIAMS)

Kita informacija

Vandens pavojingumo klasė (WGK): 1. Klasifikuota vadovaujantis sudedamųjų dalių reikalavimais pagal 1999 m. gegužės 17 d. Administracinių reglamentų dėl vandeniui pavojingų cheminių medžiagų [vok. *Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe – VwVwS*] nurodymus.

- Poveikis ozono sluoksniui:	pavojaus ozono sluoksniui nekelia (1999/45/EB)
- Šiltnamio efektas:	nėra duomenų
- Poveikis nutekamųjų vandenų valymui:	nėra duomenų

13. ŠALINIMO BŪDAI

Produktą šalinkite laikydamiesi taikomų šalies ir vietinės valdžios reikalavimų. Naudodamiesi atliekų klasifikatoriumi nustatykite, kurios medžiagos yra priskiriamos prie kenksmingų. Klasifikavimą apibrėžiančios USEPA direktyvos taisyklės pateiktos 40 CFR, 261.3 dalyje. Papildomai atliekas sugeneravę asmenys laikydamiesi valstybinių ir vietinių kenksmingų atliekų tvarkymo reikalavimų privalo užtikrinti pilną ir tikslių atliekų klasifikavimą. Pacientų mėginiai, neigiamas kontrolinis serumas, teigiamas kontrolinis serumas, LSA granulės, konjugato koncentratas ir praplovimo buferio tirpalas yra potencialiai užkrečiantys produktai. Juos būtina šalinti laikantis toliau nurodytų saugos procedūrų ir vietinių reikalavimų. Visi rinkinio elementai privalo būti klasifikuojami kaip pavojingos atliekos. Jas privaloma šalinti laikantis vietinių reikalavimų. Natrio azidas reaguoja su švinu ir variu bei suformuoja ypač sprogus metalo azidus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

JT ID numeris:	nėra duomenų	Pavojingų krovinių klasė:	nėra duomenų
Tinkamo DOT transportavimo pavadinimas::	nėra duomenų	Pakuotės grupė:	nėra duomenų

15. TEISINĖ INFORMACIJA

TSCA: visi šio produkto elementai įvardyti TSCA registre,		SARA III:	302 skyrius: nėra
CERCLA praneštinis kiekis:	nėra		312 skyrius: nėra
Pataisos dėl švaraus oro – pavojingi oro teršalai (HAPS):	nėra		313 skyrius: nėra
Kalifornijos valstijos įstatymas Nr. 65:	nėra		

KANADA: šie produktai klasifikuojami laikantis pavojaus lygį apibrėžiančių Kontroliuojamų produktų reglamento taisyklių. Šiame saugos duomenų lape pateikiama visa Kontroliuojamų produktų reglamente reikalaujama informacija.

16. KITA INFORMACIJA

Atitinkamų pavojingumo frazių sąrašas paminėtas 3 skyriuje

H300	Mirtina prarijus
H400	Labai toksiška vandens organizmams
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus



MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

5 PSL. IŠ 5

ĮSPĖJIMAS: šiame leidinyje nemokamai pateikiama informacija, kuri yra pagrįsta tiksliais duomenimis. Dėl pateiktos informacijos tikslumo nesuteikiamos jokios garantijos. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar sužeidimus atsirandančius dėl šios informacijos arba bet kurių nurodytų medžiagų naudojimo.

Remiasi Reglamentu Nr. 1907/2006 (REACH)

PERŽIŪROS DATA: 2017-02-23